

# “挂图作战”职责明确 扬尘治理发力精准




■ 养护公司 袁红

为保证公路扬尘治理工作的责任目标精准到位,公司领导采取“落实职责加力,挂图作战明确,深度攻坚精准,制度措施强硬,督导考核严苛,治理效果提升”做为这一阶段工作的重要方向和战略目标,认真部署,积极落实,狠抓工作精准,以“治理工作精准到位,落实责任精准到位,督导检查精准到位,考核管理精准到位”为标准,确保干线公路和市域快速通道的扬尘治理工作出成绩,显效果。

针对当前扬尘治理形势严峻,路通公司在扬尘治理一线狠抓“四个到位”,争取全面提升公路形象。

一是抓意识,形成共识。公司通过职工动员会、现场工作会、生产例会、党员示范岗等多种形式,从各个层面扎实做好扬尘治理动员工作,提高对扬尘治理重要性和必要性的认识,并切实增强使命感和责任感,号召全体员工严守工作方案落实,促进统筹整治适时推进。

二是抓保洁,清扫到位。坚持“重点路段重点保洁、污染路段随时清扫”的原则,提高清扫车的清扫频率,增加平交路口和污染严重路段清扫次数,对遗漏垃圾、扬尘污染做到随漏随清;组织保洁人员及时捡拾桥涵、



路缘石、绿化带内垃圾及白色污染,保持良好的路容路貌。

三是抓监管,治理到位。坚持动态巡查管理,采取上级督导与自我检查相结合的严查督导制度,采取不定期、不间断的巡查方式,积极构筑巡查督导信息无缝衔接渠道,对公路作业中出现的问题不推诿、不回避,及时发现,及时落实,及时整改,及时完善。

四是抓宣传,舆论到位。加大宣传力度,以网络、微信、报刊、简报等形式,积极对扬尘治理中出现的好人好事进行宣传报道,弘扬先进,宣扬正气,营造出创先争优的良好氛围。

随着全社会科学、精准、依法防霾治污的需求,路通公司将和公众、政府同向而行、同心而治,积极响应、积极参与、积极行动,共同实现大气污染防治目标,取得健康保卫战的成功。

## 扎实做好公路防汛及扬尘治理工作

■ 养护公司 袁红

为最大限度地减少汛期造成的道路水毁、公路污染问题,路通养护公司积极采取相应措施,确保道路整洁畅通。

首先全方位加大对防汛工作的管理力度。一是及时拉网排查,做好巡查记录。雨中、雨后加大公路养护的巡查力度,实行“定人、定路段、定责任”的防汛管理制度;做好四港联动大道的黄商村、弓马庄、陇海铁路桥等积水点的观测记录,做好防汛安排;对存在水毁现象的路段实行动态监管,防止病害的蔓延和扩大。二是及时完善雨后养护处置方案,修复小刘桥段的受损路况,并按照规定设置警示标志,做好施工路段的围挡等安全措施。三是结合管养路段客观存在的问题,分析积水原因,完善防汛预案,分型设定雨后养护处置方式。

与此同时,强化雨后公路保洁标准,避免形成二次污染。一是采取人工配合机械的方式,对退水后的道路进行全面清洗,并着重对地势低凹、工地周边、未硬化平交路口等易污染路段的沉积淤泥进行彻底冲洗,确保最短时间内恢复道路干净整洁。二是组织人力清扫、捡拾路肩积存的垃圾、树木断枝、落叶等杂物,组织人力清洗各类标志牌,确保道路畅通平安。

## 抢修水毁工程 保障公路畅通

■ 养护公司 袁红



由于夏日强对流天气频繁,造成干线公路多处发生水毁现象。我公司管养的小刘桥水毁路段位于嵩山路快速通道小刘桥桥头西侧,地理位置非常重要,属于郑州市的出入口。市局领导密切关注险情,要求9月初务必保障畅通。路通公司高度重视,积极部署,制定方案。在时间紧、任务重的情况下,小刘桥水毁路段的抢修工程于2016年8月1日起,正式拉开序幕。

为争取早日实现水毁路段的道路畅通,保证抢修工程高速有效地推进,公司调集精锐施工队伍组成了抢修小组,明确目标任务:一是要确保安全。全力做好工程施工围挡和施工保通工作,维护好工程形象;施工中强化施工队伍的安全意识,坚决做到安全生产“零事故”;坚持以人为本,切实做好工人防暑降温工作。二是要确保质量。小刘桥水毁抢修工程的施工队伍经过了严格的筛选,工程技术人员按照工程设计标准,精心组织、严格把关、科学施工、确保工程质量,坚决打造出优质的民生工程。三是要确保工期。工程人员依据工程需要,拟定出详细的施工计划,对每个环节的衔接和施工节点都做出了明确细致的要求,要求施工人员全力以赴,倒排工期,加班加点,在保证施工安全和工程质量的前提下,确保工程进展进度。

由于措施得力、部署严密,施工现场外围秩序井然,标志标牌及安全设施整齐、规范,工程形象良好;施工现场内,施工人员紧锣密鼓、有条不紊、夜以继日地进行施工,呈现出一派热火朝天的建设景象。


## 组织公路抢险排水 保障公路安全畅通

■ 养护公司 袁红

2016年8月5日,沿黄快速通道下穿桥涵洞发生险情,雨后大量污水涌入桥下低洼地段,形成蔓延之势,水最深达1.5米,大量车辆被阻隔在道路两端,公路断行。

险情就是号令,路通养护公司抢险队伍立刻组织人员、调运设备,从三李道班出发,及时赶赴第一现场,查明沿黄快速的下穿桥由于没有布设排水管线,公路周边的雨水汇集于此,形成积水。抢险队员根据作业实际情况,迅速制定排涝作业方案,安装设备、连接相应管线,合理摆放安全标志,实施安全生产作业,确保各项工作有序开展。

经养护人员努力,截至11日,路面积水全部清除,道路恢复畅通。路通公司的抢险队员们依然不敢脱下战袍,因为公路扬尘治理及防汛工作任重道远,他们仍会无怨无悔地在平凡岗位上做好公路的守护者。



## 清除路边杂草 为绿化带“减负”

■ 养护公司 赵文静

现正逢夏季多雨时节,北四环主干道和G310线绿化带内的杂草生长异常迅速,有些甚至高达腰间,这一现象不仅严重影响到公路整体形象,而且影响到绿化带内植被的正常生长。

G310运河桥两头花坛现在尚未完工,在扬尘治理的关键时刻,为了不影响公路的整体形象,为给群众营造一个良好的出行环境,路通养护公司从7月27日开始,全面展开绿化带清理工作,合理调配人员,有序部署工作,不管是在烈日炎炎之下,还是在大雨滂沱之时,从未间断清除作业。

截止目前,北四环主干道每天上路作业人工22人,2台机械车辆,道路沿线已清理绿化带2000米长,8米宽;涵洞2400米长,3米宽;G310线作业人工24人,1台机械车辆,清理双侧花坛600米长,3米宽。共计9000平方杂草。

